

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



FECHA DE ELABORACIÓN

CIUDAD	AA	MM	DD
Cartagena	2023	07	11

DATOS DEL CLIENTE

Cliente Metal prom O.S. _____
Puesto Recepcion ingreso Representante Ivis Beltran

VULNERABILIDAD DETECTADA (RIESGO)

Se observa y se detalla puerta salida al patio en bodega de metalprom totalmente desajustada, sin tornillos o soportes que impidan que se caiga la misma, ya que los puntos que sujetan dicha estructura no cuenta con acoples para sujetarla.

CONSECUENCIA

- * Caída inminente de la puerta.
- * Lesiones a emplazados y colaboradores de Fortox
- * Vulnerabilidad y fácil acceso a las instalaciones

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

- * Se recomienda o sugiere adecuación y soporte para la puerta al patio en metalprom
- * Ajustar la puerta con tornillería y/o soldadura, mezcla concreto.

Representante de Fortox S.A:

Representante del Cliente

Sello Locatario (Cuando Aplique)

Nombre: Joimar Morelo
C.C. No. 78758845
Firma: Joimar Morelo

Nombre: Ivis Beltrán P.
C.C. No. 45535984
Firma: Ivis

AA MM DD